报告日	关于滨川盛铨(合肥)高科技钢板有限公司	编号	DCSY-20191126
	PH在线监测数据异常的情况说明		

滨川盛铨(合肥)高科技钢板有限

在 公司污水在线监测设备监测现场，在屏幕情况说明

运维人员立即使 线监测仪进行排查，发现 PH 监测仪主机屏幕不显示，呈黑屏状态，

监测设备供应商 ，

示是于下午13:20分测值 存在故障。随后通过维修 PH 主机显示单元，随后对 PH 进行标

7.419，恢复正常。

特此报告

敬请悉知

部

安徽省东屯环保科技有限公司运营部

2019年11月26日